

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 150/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
в здании, помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 1» городского округа город Салават

Республики Башкортостан (МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по города Салават и Ишимбайского района по пожарному надзору Дегтярёва С.В. № 150 от 26 сентября 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 23 октября 2017 г. по 26 октября 2017 г. проведена **плановая проверка**

главным государственным инспектором по города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёвым С.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объекта записи – здания, территория помещения правообладатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата), расположенного по адресу: Республики Башкортостан, г.Салават, ул. Матросова-18

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директором МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата Давыдовой Ларисой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

В здании МБОУ «Гимназия №1» г.Салавата расположенного в 3-х зданиях соединённых между собой переходами: Основное здание 2-х этажное шлакоблочное 1954 года постройки. Правый пристрой (западный пристрой) одноэтажный кирпичный перекрытия железобетонные плиты 1965 года постройки. Левый пристрой (восточный пристрой) имеет три надземных этажа и цокольный этаж более 300 квадратных метров (фактически цокольный этаж 766,7 кв.метров) выполнен из кирпича перекрытия железобетонные 1992 года постройки. Капитальный ремонт проводился в 2010 году (ремонт перекрытия основного здания), Капитальный ремонт жёсткой кровли основного здания в 2011 году, капитальный ремонт потолков в кабинетах 103,112, 113, 118, 119, 201, 202, 203, 204, 206, 207,208, в сентябре 2011 года, Капитальный ремонт отопительной системы правого пристроя в октябре 2012 года, капитальный ремонт мягкой кровли левого пристроя в 2013 году, капитальный ремонт спортивных залов в 2013 году, капитальный ремонт фасада основного здания и правого пристроя 2014 год, капитальный ремонт асфальтового покрытия 2014 год, капитальный ремонт оконных блоков. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности зарегистрированной 21 апреля 2010 года регистрационный №80439 К4О-127-2/6 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам, СНиП 2.01.04-85* «Внутренний водопровод и канализация». СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», НПБ 104-03, НПБ 88-2001, НПБ 166-97.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Вентиляционная камера расположенная в подвале основного здания используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 25.04.2012г. п. 23 б	20.12.2017	
2.	В лестничных клетках основного здания 1954 года постройки ширина площадки между маршами лестниц менее ширины марша лестницы (ширина маршей лестницы от 121 до 125 см. ширина площадок от 90 до 97 см.)	НСП 102-51 п.23.	1.10.2018	
3.	В помещении пожарного поста в месте установки прибора приемно-контрольного автоматической пожарной сигнализации не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.64	20.12.2017	
4.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в спортивных залах размещенных в пристрое с западной стороны установлены извещатели пламени, при этом в помещениях спортивных залов в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей	п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.1.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	1.10.2018	
5.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в спортивных залах в пристрое с западной стороны, в котором имеется опасность механического повреждения извещателей АПС баскетбольными мячами, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	1.10.2018	

6.	Заполнение проёмов ведущих в помещение склада спортивного инвентаря выполнено дверями не имеющих предела огнестойкости, установленные двери не противопожарные.	СНиП II.А-5.62 п. 3.3 СНиП 21-01-97* п.7.1; п.7.4 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1.10.2018	
7.	На территории школы расположено временное строение металлический гараж на расстоянии менее 15 метров от здания школы не у противопожарной стены (фактически расстояние составляет 5 метров)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.74	1.10.2018	
8.	Лестничная клетка расположенная в северной части восточного пристроя не имеют дверей с устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СНиП 21-01-97* п.6.18*	1.10.2018	
9.	Заполнение дверного проёма ведущего в компрессорную расположенной рядом с лестничной клеткой в северной части восточного пристроя выполнено не противопожарными дверями.	СНиП 21-01-97* п.7.1; п.7.4 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1.10.2018	
10.	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.	СНиП 21-01-97* п. 8.9	1.10.2018	
11.	Помещение цокольного этажа восточного пристроя (1992 года постройки) площадью более 300 квадратных метров (фактически 766,7 кв.метров) не имеет второй эвакуационный выход. (В соответствии с СНиП 2.08.02-89* п.1.97 имеющаяся отдельная лестница для сообщения цокольным этажом и первым этажом, ведущая в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются)	СНиП 2.01.02-85 п.4.3* п. 4.4	1.10.2018	
12.	В лестничной клетке в южной части восточного пристроя (1992 года постройки), предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрены обособленные выходы наружу из цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	СНиП 2.08.02-89* п.1.97	1.10.2018	
13.	В цокольном этаже восточного пристроя (1992 года постройки) размещены помещения учебных классов, учительской, библиотеки, читального зала.	СНиП 2.08.02-89* п.1.8, приложение 4. СП 118.13330.2012 п.4.3 приложение Д	1.10.2018	
14.	В обеденном зале столовой над запасным эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «выход»	НПБ104-03 п.3.11	1.10.2018	

15.	На эвакуационном пути - тамбуре выхода из кухни размещаются различные материалы, производственные отходы и другие предметы	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.36-б		
16.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в актовом зале размещенном в пристрое с восточной стороны установлены извещатели пламени, при этом в помещении актового зала в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей	п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.1.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	1.10.2018	
17.	Запоры на дверях эвакуационного выхода из актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.35	20.12.2017	
18.	Двери лестничной клетки расположенной в южной части восточного пристроя не имеют уплотнений в притворах	СНиП 21-01-97* п.6.18*	1.10.2018	
19.	Помещения гаража не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	НПБ 110-03 п. 4	1.10.2018	
20.	Помещения гаража не обеспечены буксирным тросом или штангой	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.247	20.12.2017	
21.	При монтаже, эксплуатации системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечена работоспособность звукового и светового оповещения, при имитации срабатываний автоматической пожарной сигнализации в ряде случаев оповещение не включалось либо работало со сбоями транслируемый текст не разборчив.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	1.10.2018	
22.	Автоматическая пожарная сигнализация в здании не исправна (при имитации срабатываний автоматической пожарной сигнализации сигнал о сработке на прибор приёмно контрольный не поступал)	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	1.10.2018	
23.	В здании основного корпуса (капитальный ремонт кровли проведен в 2011 году) с уклоном кровли свыше 12 % и	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	1.10.2019	

	высотой до карниза более 7 м (фактически 8,25 м.) не установлены ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.			
24.	В здании левого (восточного) пристроя (капитальный ремонт кровли произведён в 2013 году) на плоской кровле не установлены ограждения в соответствии с ГОСТ 25772.	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	1.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Дегтярёв С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«9» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «гимназия № 1» г.Салавата
Давыдова Лариса Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«9» ноября 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.